



Descrição dos Pontos Críticos de Drenagem

PC	Logradouro	Bairro	Descrição	Classificação			Temporalidade		Continualidade	
				poça ruas	casas < 0,50	casas > 0,50	Recente	Antigo (+ 5 anos)	Sempre ocorre	Casos extremos
1	Rua Café Filho	Santos Reis	Obra da Petrobrás (Interrupção da Linha D'água)	X			X		X	
2	Rua Bela Vista	Santos Reis	Drenagem Obstruída (Areia e Vento)		X			X	X	
3	Rua Areia Branca	Rocas	Galeria Quebrada e Obstruída			X	X		X	
3	Rua Caubi Barroca	Rocas	Galeria Muito Obstruída por lama		X		X		X	
	Rua Pastor Climaco Bueno Asa	Rocas								
	Rua Pereira Simões	Rocas								
4	Entorno da SEMURB	Rocas	Galeria Obstruída (Lama e Lixo)	X				X	X	
5	Ribeira	Ribeira	Galeria Obstruída		X			X	X	
6	Rua Afonso pena	Petropolis/Tirol	Galeria Antiga , Subdimensionada e Obstruída		X			X	X	
7	Rua Mipibú	Petropolis/Tirol	Galeria Antiga , Subdimensionada.		X			X	X	
8	Rua Açú	Petropolis/Tirol	Galeria Antiga , Subdimensionada.	X				X	X	
9	Av. Hermes da Fonseca	Tirol	Galeria Antiga , Subdimensionada.	X				X	X	
10	Rua Vale de Miranda	Tirol	Galeria Subdimensionada e assentada sofre solo sem suporte.	X				X	X	
11	Rua Pio Cavalcante	Tirol	Alagamento e Erosão - área sem drenagem	X				X	X	
12	Rua João XXIII	Mãe Luiza	Galeria Obstruída e pouca Captação	X			X		X	
13	Canal do Passos da Pátria	Cidade Alta	Galeria Rompida (Roubo do Armico)	X			X			X
14	Rua Amaro Barreto	Alecrim	Galeria Obstruída e Boca de Lobo tapada		X		X			X
15	Av. Alexandrino de Alencar	Alecrim	Galeria Antiga , Subdimensionada.		X			X	X	
16	Rua Dr. Mário Negócio	Alecrim	Galeria Obstruída, Boca de Lobo tapada e Vala Subdimensionada		X		X			X
17	Rua Leão Veloso	Alecrim	Sistema Precário. Galeria Subdimensionada (Rio na Rua)			X		X	X	
18	Av. Cel. Estevão	Alecrim	Galeria Obstruída	X			X		X	
19	Travessa - vizinha a Rua Pte. Gonçalves	Alecrim	Travessa vizinha com nível mais baixo que a rua			X		X	X	
20	Rua Álvaro Carrilho	Lagoa Seca	Sistema Insuficiente			X		X	X	

ATA

Pouco Problemático