

Zona Norte



Descrição dos Pontos Críticos de Drenagem

PC	Logradouro	Bairro	Descrição	Classificação			Temporalidade		Continualidade	
				poça ruas	casas < 0,50	casas > 0,50	Recente	Antigo (+ 5 anos)	Sempre ocorre	Casos extremos
1	Lagoa do Jardim Progresso	Nossa Sra. Apresentação	Transbordamento			X		X	X	
2	Lagoa do Aliança	Nossa Sra. Apresentação	Transbordamento			X		X	X	
3	Rua Sampaio Correia	Lagoa Azul / Cidade Praia	Ausência de drenagem e afloramento de lençol	X				X	X	
	Rua Joaquim Caldas			X				X	X	
	Rua Luiz Moura			X				X	X	
	Rua São Martinho			X				X	X	
	Rua São Caetano			X				X	X	
	Av. Cidade Praia			X				X	X	
	Av. Centenário da Abolição			X				X	X	
	Av. Três Américas	X				X	X			
4	Lagoa do Soledade	Lagoa Azul	Transbordamento			X		X	X	
5	Lagoa dos Idosos	Lagoa Azul	Transbordamento		X			X	X	
6	Rua Estivas	Lagoa Azul / Conj. Gramoré	Galeria Obstruída		X			X		X
7	Rua Baurú	Lagoa Azul / Conj. Gramoré	Galeria Obstruída		X			X		X
8	Lagoa Nova Natal	Lagoa Azul / Nova Natal	Transbordamento	X				X		X
9	Loteamento Câmara Cascudo	Lagoa Azul	Ausência de Drenagem			X		X	X	
10	Lagoa do Potengi	Pajuçara	Transbordamento	X				X	X	
11	Rua Flora Rica	Pajuçara	Ausência de drenagem causando erosão	X				X	X	
12	Rua dos Imigrantes	Pajuçara	Ausência de Drenagem		X			X	X	
13	Rua Tenente Souza	Pajuçara	Ausência de drenagem	X				X		X
14	Rua Sta. Eulália	Pajuçara / Loteamento Nova República	Ausência de drenagem		X			X	X	
	Rua São Mateus				X			X	X	
	Rua São Marcos				X			X	X	
	Rua Caio Galvão de Lima				X			X	X	
	Rua 15 de Maio				X			X	X	
	Rua Sta. Catarina de Sena				X			X	X	
15	Acesso ao Conj. Brasil Novo	Pajuçara	Galeria sem Destino Final (obra embargada)	X				X	X	
16	Rua Açude Flechas	Pajuçara	Ausência de drenagem	X				X		X

Zona Norte



Descrição dos Pontos Críticos de Drenagem

17	Avenida Barragem Armando Ribeiro	Pajuçara / Brasil Novo	Ausência de drenagem		X			X		X
17	Rua Santo Cristo	Pajuçara	Ausência de drenagem	X				X		X
18	Rua Beberibi	Redinha	Ausência de drenagem e afloramento do lençol			X		X	X	
19	Lagoa Jardim das Flores	Redinha / Cj. Jardim das Flores	Transbordamento			X		X	X	
20	Lagoa José Sarney	Potengi	Transbordamento			X		X	X	
21	Lagoa Santarenzinho	Potengi / Santarém	Transbordamento			X		X	X	
22	Rua Serra do Espinhaço	Potengi / Soledade II	Obstrução da Galeria e Linha D'água como Destino Final	X				X	X	
23	Rua Serra da Canastra	Potengi / Soledade II	Obstrução da Galeria e Linha D'água como Destino Final	X				X	X	
24	Rua Vitória da Conquista	Potengi / Soledade I	Sistema obstruído e captação insuficiente	X			X			X
25	Acesso ao Hospital Santa Catarina	Potengi	Ausência de drenagem	X				X	X	
26	Rua Jambueiro	Panorama	Obstrução eventual do Tubos que passam pela ferrovia	X				X		X
27	Lagoa do Panatis	Potengi	Transbordamento		X			X	X	
28	Lagoa da Acaraú	Potengi	Transbordamento	X				X	X	
29	Rua Macieira	Salinas / Lot. Panorama	Sistema de Drenagem insuficiente		X			X	X	
30	Rua Siqueira Campos	Salinas / Lot. Santa Clara	Ausência de drenagem causando erosão	X				X	X	
31	Rua São Paulo	Igapó	Alagamento no fundo das casas (obra atacadão)		X			X	X	
32	Rua Santo Agostinho	Igapó	Problemas na captação (lixo, etc.)		X			X		X

ATA

Pouco Problemático