Zona Sul





Descrição dos Pontos Críticos de Drenagem

	Logradouro	Bairro	Descrição	Classificação			Temporalidade		Continualidade	
PC				poça ruas	casas < 0,50	casas > 0,50	Recente	Antigo (+ 5 anos)	Sempre ocorre	Casos extremos
1	Rua Tororós	Lagoa Nova	Galeria Insuficiente e problema de fluxo.		Х			Х	Х	
2	Rua Aurora	Lagoa Nova	Obstrução das captações na bacia			Х		Х	Х	
3	Rua Dr. José Gonçalves	Lagoa Nova	Falta Declividade e Obstrução da Galeria			Х		х	Х	
4	Av. Prudente de Morais	Lagoa Nova	Galeria Obstruida		Х		Х		Х	
5	Rua Assad Salha	Lagoa Nova	Pouca captação	Х				Х		Х
6	Rua Fco. Ferreira de Lima	Lagoa Nova	Sistema insuficiente com pouca declividade	Х				Х	Х	
7	Av. Cap. Mor Gouveia	Lagoa Nova	Obstruçao da galeria pelo Cartodromo (vegetação)			Х		Х	Х	
8	Lagoa do Centro Administrativo	Lagoa Nova	Transbordamento			Х		Х	Х	
9	Lagoa do Preá	Lagoa Nova	Transbordamento			Х		Х	Х	
10	Av. Cap. Mor Gouveia	Lagoa Nova \ Potilândia	Obstrução da galeria pelo complexo viario (Pilar da Passarela)		Х			х	Х	
11	Rua Passeios dos Girassóis	Lagoa Nova \ Cj. Mirassol	Ausencia de drenagem		Х			Х	Х	
12	Lagoa dos Potiguares	Nova Descoberta	Transbordamento			Х		Х	Х	
13	Rua Auris Coelho	Nova Descoberta	Ausência de Drenagem no ponto	Х				Х	Х	
14	Rua Israel O. da Silva	Candelária	Drenagem subdimensionada na chegada da Lagoa		Х		Х		Х	
15	Rua Nelson Geraldo Freire	Candelária	Ausência de Drenagem		Х			Х	Х	
16	Av. Jaguararí	Candelária	Ausência de Drenagem no ponto	Х			Х		Х	
17	Rua Frei Henrique de Coimbra	Candelária	Ausencia de drenagem			Х		Х	Х	
18	Lagoa do Natal Shopping	Candelária	Transbordamento	Х				Х	Х	
19	Rua Alameda das Mansões	Candelária	Ausência de Drenagem (DNIT)		Х			Х	Х	
20	Lagoa da Integração	Candelária	Aporte de água da rodovia (DNIT)		Х		Х		Х	
21	Rua Aguinaldo Gurgel Júnior	Candelária	Ausência de Drenagem		Х			Х		Х
22	Rua Prof. Fco Luciano de Oliveira	Candelária	Ausencia de drenagem		Х			Х	Х	
23	Lagoa dos Xavantes	Pitimbu	Transbordamento			Х		Х	Х	

Zona Sul





Descrição dos Pontos Críticos de Drenagem

24	Lagoa do San Vale RD 6	Pitimbu	Transbordamento			Х		Х	Х	
25	Lagoa do Mirassol	Capim Macio	Transbordamento	Х				Х	Х	
26	Rua Walter Fernandes	Capim Macio	Ausência de Drenagem	Х				Х	Х	
27	Rua Industrial João Mota	Capim Macio	Ausência de Drenagem	Х				Х	Х	
28	Rua João Florêncio de Queiroz	Capim Macio	Drenagem não concluida			Х		Х	Х	
29	Rua Pernambuco	Neopolis	Galeria insuficiente		Х		Х			Х
30	Lagoa do Makro	Neópolis	Transbordamento		Х			Х		Х
31	R. Sebastião Gomes de Carvalho	Neópolis	Ausência de Drenagem		Х			Х	Х	
	Rua Macassita	—Neópolis∖Conj. Pirangi	Ausência de Drenagem		Х			Х	Х	
32	Rua Maestro Tom Jobim				Х			Х	Х	
	Rua Alto do Monte Belo				Х			Х	Х	
	Rua Pantanal				Х			Х	Х	
33	Lagoa da Ouro Preto	Neópolis \ Cj. Pirangi	Transbordamento			Х		Х	Х	
34	Lagoa da Ayrton Senna	Neópolis	Transbordamento			Х		Х	Х	
35	Rua Umbelino Coelho	Neópolis \ Cj. Pirangi	Ausencia de drenagem no ponto		Х			Х	Х	
36	Rua Jerusalém	Neópolis \ Cj. Pirangi	Ausência de Drenagem	Х				Х	Х	
36	Rua Minas Novas	Neópolis	Ausencia de drenagem			Х		Х	Х	
37	Av. Ayrton Senna	Neopolis	Ausencia de drenagem no ponto		Х			Х	Х	
38	Lagoa da Av. Praia de Genipabu	Ponta Negra	Transbordamento	Х				Х	Х	
39	Rua Florença	Ponta Negra \ Cj. Pirangi	Ausência de Drenagem	Х				Х	Х	
40	Lagoa do Alagamar	Ponta Negra	Transbordamento		Х			Х	Х	
41	Rua Por do Sol	Ponta Negra	Ausência de Drenagem	Х				Х	Х	
42	Rua Oswaldo F. Do Rêgo	Ponta Negra \ Rota do Sol	Ausencia de drenagem	Х			Х		Х	
43	Lagoa do Jiqui	Neópolis	Transbordamento			Х		Х		Х

ATA

(L.R) ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA