



PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE DO NATAL

MEDIDAS ESTRUTURAIS ÍTEM 3.1 (SOLUÇÃO DE MICRO DRENAGEM)

ZONA NORTE - PONTO CRÍTICO 18 (RUA BEBERIBE - REDINHA)

NATAL/RN, JULHO / 2009



Rua Bel. Francisco Menezes de Mello, 89 – Ponta Negra - Natal RN CEP 59.082-354 - Fone/Fax: (084) 3219-3827 - 9407 1489 CNPJ: 70.052.634/0001-73 Insc. Est.: 20.041.249-3





ÍNDICE

- 1 APRESENTAÇÃO
- 2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
- 3 FOTOS
- 4 PLANTAS







1 - APRESENTAÇÃO:

Este documento apresenta um estudo para a solução do ponto crítico nº 18, referente a rua Beberibe localizado no Bairro da Redinha da Zona Norte da cidade de Natal, assim identificado e descrito no plano de trabalho, elaborado para o Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Natal

Os estudos aqui considerados são de autoria da L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Natal(RN), Julho de 2009

L. R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ALBERTO DE MELO RODRIGUES
CREA 210.405.683-7





2 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O ponto crítico número 18 refere-se à drenagem da Rua Beberibe que apresenta sérios problemas de alagamento, para solucionar o problema propomos a implantação de um sistema de galerias de seção circular em toda a micro bacia contemplando inclusive as ruas adjacentes, Rua Araguaia e Rua Professora Maria de Fátima da Costa, conduzindo as águas para o estuário do Rio Potengí.










3 - FOTOS











PONTO DE ALAGAMENTO NA RUA ARAGUAIA



PONTO DE ALAGAMENTO NA RUA BEBERIBE





