

## **PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE DO NATAL**

### **MEDIDAS ESTRUTURAIS ÍTEM 3.1 (SOLUÇÃO DE MICRO DRENAGEM)**

### **ZONA NORTE - PONTO CRÍTICO 29 (RUA MACIEIRA – CONJUNTO PANORAMA)**

**NATAL/RN,  
JULHO / 2009**

## ÍNDICE

- 1 - APRESENTAÇÃO
- 2 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
- 3 - FOTOS
- 4 - PLANTAS



## **1 - APRESENTAÇÃO:**

Este documento apresenta um estudo para a solução do ponto crítico nº 29, referente à Rua Macieira localizada no conjunto Panorama no Bairro Potengi da Zona Norte da cidade de Natal, assim identificado e descrito no plano de trabalho, elaborado para o Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Natal

Os estudos aqui considerados são de autoria da L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Natal(RN), Julho de 2009



L. R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  
ALBERTO DE MELO RODRIGUES  
CREA 210.405.683-7

## **2 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA**

O ponto crítico número 29 localizado na Rua Macieira no Conjunto Panorama, bairro Potengi necessita da implantação de um sistema de drenagem para solucionar o acúmulo de água localizado em ponto baixo da rua no cruzamento com a Rua Cerejeira, a galeria deverá ser implantada iniciando-se a montante na Rua das Oliveiras drenando a Rua Macieira tendo como destino final o Rio Potengi.

L. R. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  
ALBERTO DE MELO RODRIGUES  
CREA 210.405.683-7

### 3 – FOTOS



IMAGEM AÉREA –  
RUA MACIEIRA



RUA DA MACIEIRA



RUA DA MACIEIRA

“Nossa missão é servir com excelência, ética e eficiência, contando com servidores competentes e valorizados, primando todos pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente, contribuindo para fazer de Natal uma cidade cada vez mais humana, socialmente mais justa, solidária e sustentável, com a melhor qualidade de vida para toda a população”.



#### 4 - PLANTAS